


НКМ Мираж-1 секция №10 (Сундук)







Габариты:

В-530

Ш-886

Г-436



Используемая фурнитура

Используемые панели

№	Наименование	Размер		
1	Боковина	404	х	360
2	Боковина верхняя	436	х	130
3	Рёбро преле	854	х	95
4	Дю	854	х	404
5	Щит передний	886	х	360
6	Рёбро заднее	854	х	95
7	Дю крышка	854	х	404
8	Щит задний	886	х	360

код	Наименование	Кол.	Ед. изм.
а	Шурупы 2,5x12 п/г цинк	16	шт
б	Шурупы 4x16 п/г, оцинк	5	шт
в	ЕвроКЛЮЧ	1	шт
г	Стяжка ЭКСЦЕНТРИК	12	шт
д	Заглушка д/эксцентрик. стяжки	12	шт
е	Шкант 8*30	52	шт
ж	Накладка угловая бронза	8	шт
з	Ручка бронза	4	шт
и	Подпятник с гвоздем	4	шт
к	Клей ПВА (25 гр)	2	шт
л	Лифт д/дверей газовый 100, 120	2	шт
о	Шурупы 3,5x16 оцинк	12	шт
п	Амортизатор силикон.	4	шт
р	Петля накладная ЖЕЛТАЯ	2	шт
с	Подушкак	1	шт

Порядок сборки

- 1) Соберите каркас как показано на рисунке 3, соединяя детали «1», «4», «5» и «8» между собой шкантами (е) и эксцентриковыми стяжками (г). **Внимание!!! все шканты обязательно устанавливаются на клей ПВА (к), полное высыхание 24 часа.**
- 2) Таким же образом соберите крышку, так чтобы деталь «7» дно крышки была в верх ответными частями липучки для крепления подушки (с) смотрите рисунок 2.
- 3) После полного высыхания клея продолжаем сборку, на детали «5» и «8» установите угловые накладки (ж) шурупами (а) и сверху приклейте амортизаторы (п) смотрите рисунок 5, также на эти детали с нижнего торца установите подпятники (и).
- 4) На боковины «1» и переднее ребро «3» установите ручки (з).
- 5) Установите собранную крышку на каркас с помощью петель (р) и шурупов (о) так чтобы центр петли был точно по центру стыка каркаса и крышки см рисунок 4.
- 6) Установите лифт (л) шурупами (б) согласно прилагаемой с ним инструкции по монтажу.

Правила хранения и ухода за мебелью.

1. Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным приборам.
 2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
 3. Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей, так как под их воздействием изменяется цвет и внешний вид изделия.
 4. Не ставить на поверхности горячие предметы.
 5. Не удалять жировые пятна содовым раствором.
 6. Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
 7. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью.
 8. Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей, растворами.
 9. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвёртывать.
- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией.
 - Подключение электроприборов производится только специалистами имеющими допуск по монтажу и ремонту электрооборудования и электропроводки.
 - За качество сборки изделия не квалифицированными специалистами предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

Продавец не несет ответственности за дефекты собранного изделия, если сборка изделия была произведена не рекомендованной службой сборки, либо произведена самостоятельно покупателем.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.